Objektkennzahl:
Ort: Mieltzfleete
Landkreis: PC
Objekt: Motivsäule

Bearbeitungsfläche: Ansicht hl. Benedikt
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

△	ABSANDEN	□	ANTRAGLUNG	○		Sonderzeichen	M :
△	BIOGENER BEWUCHS	◫		⊖	FASSUNGSREST	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLEN	◇	OFFENE FUGE	⦶	KRUSTE	■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽		◇	ABPLATZUNG	⊕	VIERUNG	► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie PL
Landkreis:
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: rechte Seitenansicht
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

72



ANTRAGUNG
FASSUNGSREST
ABPLATZUNG
GLOSENER BEWUCHS
KRUSTE

Sonderzeichen
R Risse, offene Fugen
Salzausblühungen
Reliefbildung
Verfärbung

M :
Bereich ist eingrenzbar
Bereich ist nicht eingrenzbar

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: Linke Seitensicht Skulptur Wenzel
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter: M

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

ANTRAGUNG
FASSUNGSREST
ABPLATZUNG
BIOGEN. BEW.
KRUSTE
KRUSTE

Sonderzeichen
Risse, offene Fugen
Salzausblühungen
Reliefbildung
Verfärbung

M :
Bereich ist eingrenzbar
Bereich ist nicht eingrenzbar

Objektkennzahl:
Ort: MIEDZYLESIE
Landkreis: PL
Objekt: MARIENSÄULE

Bearbeitungsfläche: ANSICHT SKULPTUR WENZEL
Kartierungsthema: WENZEL SCHADENSBILD
Datum: 22/09/2005
Bearbeiter: ANDREAS POHLMANN

△	ABSANDUNG	□	ANTRAGUNG	○	SALZAUSBLÜHUNG	Sonderzeichen	M :
△	BIOGENER BEWUCHS	◫	RISSE	⊖	FASSUNGSREST	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLEN	◊	OFFENE FUGE	⦶		■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	SCHALENBILDUNG	⟠	ABPLATZUNG	⊕		► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

Objektkennzahl:
Ort: MIEDZYLESIE
Landkreis: PL
Objekt: MARIENSÄULE

Bearbeitungsfläche: ANSICHT SEITE LINKS SKULPTUR WENZ
Kartierungsthema: WENZEL SCHADENSBILD
Datum: 22/09/05
Bearbeiter: VERENA SCHULZ

78

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	ABSANDUNG	□	ANTRAGUNGEN	○	SALZAUSBLÜHUNG	Sonderzeichen	M :
◭	BIOGENER BEWUCHS	◫	RISSE	⊖	FASSUNGSRESTE	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLEN	◊	OFFENE FUGEN	◐		■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	SCHALENBILDUNG	⊕	ABPATZUNGEN	⊕		► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: Linke Seitensicht Attributus
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	Absanden	□	Auftragung	○	Salzausblühung	Sonderzeichen	M :
△	Biogener Befall	⊡	Risse	⊖	Fassungsrest	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	Fehlstellen	◇	offene Fugen	⦶	Kruste	■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	Schalenbildung	◇	Abplatzung	⊕		► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Objektkennzahl:
Ort: Mildzylcsie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: Ansicht Skulptur Hinterkopf
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	Absanden	□	Anlagerungen	○	Salzausblühung	Sonderzeichen		M :
◭	Biogener Bewuchs	◫	Risse	⊖	Fassungsrest	R	Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	Fehlstellen	◇	offene Fugen	◐		■	Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	Schalenbildung	◇	Abplatzungen	⊕		►	Reliefbildung	
						◠	Verfärbung	

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Marienmäule

Bearbeitungsfläche: rechte Seite sichtseitig oberhalb
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	Absandung	□	Auftragung	○	Salzausblühung	Sonderzeichen	M :
◬	Biogener Bewuchs	◫	Risse	⊖	Fassungsverluste	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	Fehlstellen	◇	offene Fugen	⦶		■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	Schalenbildung	◇	Abplatzungen	⊕		► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: Ansicht Skulptur Madonna
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

86

△	ABSANDUNG	□	ANTRAGUNG	○	SALZAUSBLÜHUNG	Sonderzeichen	M :
△	BIOG. BEWUCHS	◫	RISSE	⊖	FASSUNGSRESTE	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLEN	◇	OFFENE FUGE	⦶	KRUSTE	■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	SCHALENBILDUNG	◇	ABPLATZUNG	⊕		Reliefbildung	
						Verfärbung	

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: MICHAEL WESTSEITE
Kartierungsthema: SCHADENSPHÄNOMENE
Datum:
Bearbeiter:

81

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	ABSANDUNG	□	ANTRAGUNG	○			
△	BIOG. BEW	◫	RISSE	⊖	FASSUNGSREST		
▽	FEHLSTELLEN	◊	OFFENE FUGE	⦶			
▽	SCHALENBILDUNG	⟐	ABPLATZUNG	⊕			

Sonderzeichen
- R Risse, offene Fugen
- ■ Salzausblühungen
- ► Reliefbildung
- ⌒ Verfärbung

M :

- Bereich ist eingrenzbar
- Bereich ist nicht eingrenzbar

Objektkennzahl:
Ort: Mirdtgylesie
Landkreis: PE
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: Ansicht Skulptur Michael
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

△	ABSANDUNG	□	ANTRAGUNG	○	SALZAUSBLÜHUNG	Sonderzeichen	M :
△	BIOG. BEWUCHS	◫	RISSE	⊖	FASSUNGSRESTE	R Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLEN	◊	OFFENE FUGE	◐	KRUSTE	■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽	SCHALENBILDUNG	◊	ABPLATZUNG	⊕		► Reliefbildung	
						◠ Verfärbung	

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

Objektkennzahl:
Ort: MIĘDZYLESIE
Landkreis: PL
Objekt: MARIENSÄULE

Bearbeitungsfläche: rechte Seite Bildhauer
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

92

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△ ABPLATZUNG	□ FASSUNGSREST	○
△ KRUSTE	◫ BIOGENER BEWUCHS	⊖
▽ RISSE	◊	⦶
▽ FEHLSTELLEN	⟐	⊕

Sonderzeichen
- R Risse, offene Fugen
- ■ Salzausblühungen
- Reliefbildung
- Verfärbung

M :

Bereich ist eingrenzbar
Bereich ist nicht eingrenzbar

Objektkennzahl:
Ort: Miedzylesie
Landkreis: PL
Objekt: Mariensäule

Bearbeitungsfläche: [illegible]
Kartierungsthema: Schadensbild
Datum:
Bearbeiter:

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△	ABSANDEN	□	ANTRAGUNG	○			
△	BIOGENER BEWUCHS	▥		⊖	FASSUNGSREST		
▽	FEHLSTELLEN	◊	OFFENE FUGE	⦶	KRUSTE		
▽		◊	ABPLATZUNG	⊕			

Sonderzeichen
- R Risse, offene Fugen
- Salzausblühungen
- Reliefbildung
- Verfärbung

M :

Bereich ist eingrenzbar
Bereich ist nicht eingrenzbar