


Objektkennzahl:
 Ort: *Medzylesie*
 Landkreis: *Pr*
 Objekt: *Mauswale*


Bearbeitungsfläche: *Innenocke Bahnstraße Nord*
 Kartierungsthema: *Schadensbild*
 Datum: *1959*
 Bearbeiter: *Nord*



Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△ Absanden	□ Anstrich	○ Salzausblüher	Sonderzeichen	M :
△ Biogener Bewuchs	□ Risse	⊖ Fasergereste	Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽ Fehlstellen	◇ offene Fuge	⊕ Kruste	■ Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽ Sdalenbildung	◇ Abplatzung	⊕ Verwitterung	▶ Reliefbildung	
			○ Verfärbung	

+



57

+

Objektkennzahl:
 Ort: *Mildzylosie*
 Landkreis: *Pf*
 Objekt: *Masivsäule*


Bearbeitungsfläche: *Innen Seite Bulustrabe Nordost*
 Kartierungsthema: *Straßenschild* 56
 Datum: *Nordost*
 Bearbeiter:



Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△		Absonderg	□		Antragung	○		Salzausblüh.	Sonderzeichen
△		Diagonal Beleg	□		Risse	⊖		Fassungsreste	⌒ Risse, offene Fugen
▽		Fehlteile	◇		Offenungen	⊙		knock	■ Salzausblühungen
▽		Schaleneibung	◇		Abplatzg	⊕		Vierlg	▶ Reliefbildung
									⌒ Verfärbung

M :
 Bereich ist eingrenzbar
 Bereich ist nicht eingrenzbar



┌


○

○

└


Objektkennzahl:
 Ort: *Miedzylesie*
 Landkreis: *PL*
 Objekt: *Mariensäule*

Bearbeitungsfläche: *Innen seite Balustrade*
 Kartierungsthema: *Schadenbild*
 Datum: *08. Benedikt*
 Bearbeiter: *0st* 58




Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△		Absanden	□		Antragung	○		Salzausblühung	Sonderzeichen Risse, offene Fugen Salzausblühungen Reliefbildung Verfärbung	M :	
△		Biogener Bewuchs	□		Risse	⊖		Fugungsreste			Bereich ist eingrenzbar
▽		Fehlstellen	◇		offene Fugen	⊙		Kruste			Bereich ist nicht eingrenzbar
▽		Schalenbildung	◇		Abplatzung	⊕		Verfärbung			



Objektkennzahl:
 Ort: *Niedzylesie*
 Landkreis: *St.*
 Objekt: *Marientempel*

Bearbeitungsfläche: *Juwelente Balkenmaße 01/001*
 Kartierungsthema: *Schadenbild*
 Datum:
 Bearbeiter:



Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG


- △ *Abwand*
- △
- ▽ *Fehlstelle*
- ▽

-
-
- ◇
- ◇ *Abplatzung*

-
- ⊖
- ⊙ *Risse*
- ⊕

- Sonderzeichen
- R Risse, offene Fugen
 - Salzausblühungen
 - Reliefbildung
 - Verfärbung


- M :
- Bereich ist eingrenzbar
 - Bereich ist nicht eingrenzbar



Objektkennzahl:
 Ort: *Niedzylésie*
 Landkreis: *PE*
 Objekt: *Marien Säule*

Bearbeitungsfläche: *Innenseite Relieftafel Süd*
 Kartierungsthema: *Straßenbild Wenzel*
 Datum:
 Bearbeiter: *Süd*

62




Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

- | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|-------------|---|--|----------------|
| △ | | Absanden | □ | | Anstrich | ○ | | Salzausblühung |
| △ | | Biogenes Bewuchs | □ | | Risse | ⊖ | | Fassungsrest |
| ▽ | | Fehlstelle | ◇ | | offene Fuge | ⊕ | | Kruste |
| ▽ | | Sdalenbildung | ◇ | | Abplatzung | ⊕ | | Vierung |

- Sonderzeichen
- Risse, offene Fugen
 - Salzausblühungen
 - Reliefbildung
 - Verfärbung


- M :
- Bereich ist eingrenzbar
 - Bereich ist nicht eingrenzbar



Objektkennzahl:
 Ort: *Niedzlesie*
 Landkreis: *El*
 Objekt: *Mariensäule*

Bearbeitungsfläche: *Jüdische Dorfschule Nordwies*
 Kartierungsthema: *Schadensbildserie*
 Datum:
 Bearbeiter: *Südwest Zwislocky Hubert & Michael*

+



+


Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△		□	
△		□	
▽		◇	
▽		◇	

○	
⊖	
⊕	
⊕	

Sonderzeichen
 √R Risse, offene Fugen
 ■ Salzausblühungen
 ▲ Reliefbildung
 ◡ Verfärbung


M :
 Bereich ist eingrenzbar
 Bereich ist nicht eingrenzbar



+

5

+




+

+

Objektkennzahl:
 Ort: *Mindylasie*
 Landkreis: *PC*
 Objekt: *Mariensäule*

Bearbeitungsfläche: *INNENSEITE Balkenmull West*
 Kartierungsthema: *Schadebild*
 Datum: *West*
 Bearbeiter: *West*


+



+

Nds. Landesamt für Denkmalpflege / Ref. RESTAURIERUNG

△		□	ANTRAGUNG	○		Sonderzeichen		M :
△	BOGENER BEWUCHS	□		○		√R	Risse, offene Fugen	Bereich ist eingrenzbar
▽	FEHLSTELLE	◇	OFFENE FUGE	○		■	Salzausblühungen	Bereich ist nicht eingrenzbar
▽		◇	ABPLATZUNG	⊕		▶	Reliefbildung	
						⌒	Verfärbung	



+

69

+